



Inspection Report

(査定書)

BULL DOZER (ブルドーザー)

Model D155-1

Serial 5674

Hour 8,671 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Scratched, Rusty, Very corroded / キズ、さび、腐食非常に多い

Patched track frame / トラックフレームにパッチ有り

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Canopy spec / キャノピー仕様

Multi ripper spec (1 shank) / マルチリッパー仕様(シャンク1個)

Straight tilt blade spec / ストレートチルトブレード仕様

■ Engine (エンジン)

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

Worn out all over, Need to repair / 全体に摩耗激しい、要修理

■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from lift, tilt, & ripper cylinders / リフト、チルト、リッパーシリンダー油漏れ

■ Notes (特記事項)

Need a replacement battery / バッテリー要交換

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**