



Inspection Report

(査定書)

FORK LIFT(フォークリフト)

| | |
|--------|--|
| Model | FD35C-2 |
| Serial | 81163 |
| Hour | 6,560 <input type="checkbox"/> Confirm |

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

GNP, 2 levers / 2本レバー

Front portion is damaged, Missing left & right back mirrors / フロント部分に破損あり 左右バックミラー欠品

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

■ Engine (エンジン)

ISUZU DA220

Defective cell motor, Engine cannot start / セルモーター不良でエンジンかからない

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

M/T, Front reverse speed 2 / 前後進2速

■ Lift (リフト)

■ Tire (タイヤ)

Front tire 8.25-15

Rear tire 7.00-12

■ Oil Leakage (油漏れ)

■ Notes (特記事項)

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**