



Inspection Report

(査定書)

BULL DOZER (ブルドーザー)

Model D21P-7

Serial 76120

Hour 2,950 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Scratched, Very rusty / 全体に傷、さび多い

Damaged seat / シート破損

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Right blade cylinder is rusty / 右ブレードシリンダー錆有り

Cabin, PAT blade / キャビン、PATブレード

■ Engine (エンジン)

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

Worn all over / 全体に摩耗有り

■ Oil Leakage (油漏れ)

■ Notes (特記事項)

Need a replacement battery / バッテリー要交換

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**