



# Inspection Report

(査定書)

## CRAWLER CRANE (クローラークレーン)

Model	307C
Serial	BAJ00906
Hour	592 <input type="checkbox"/> Confirm

### ■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Crawler crane spec, 5 steps boom, Rusty all over / クローラークレーン仕様 5段ブーム 全体にサビ多い  
Repaint, Patched boom, Damaged seat / リペイント ブームにパッチあり シート破損  
Hour meter was replaced at 4,718 / HRメーター、4,718HRで交換

### ■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

4.9ton crane, Product of OGAWA UNIC, URA505 / 4.9t吊 クレーン部古河ユニック製 URA505

### ■ Engine (エンジン)

MITSUBISHI 4M40-E1

### ■ Hydraulic (油圧)

### ■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

450G, With pad, Very rusty / パット付 サビ多い

### ■ Crane Device (クレーン装置)

### ■ Swing (旋回台)

### ■ Oil Leakage (油漏れ)

Minor oil leakage from boom cylinder / ブームシリンダー滲み

### ■ Notes (特記事項)

Crane inspection H30 9/23 / クレーン検査 H30 9/23

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**  
この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**