



# Inspection Report (査定書)

CRAWLER CRANE (クローラークレーン)

Model	LC605-2
Serial	40072
Hour	9,067 <input type="checkbox"/> Confirm

## ■ Appearance & Operator Room ( 外観及び操縦席 )

Scratches & rusty all over / 全体にキズ、さび有り

Repainted all over / 全体にリペイント

## ■ Equipment & Attachments ( 装備品・付属品 )

4 section boom / 4段ブーム仕様(FURUKAWA UR504CKA)

4.9t hook / 4.9t吊フック

## ■ Engine ( エンジン )

KOMATSU 4D95L-1

## ■ Hydraulic ( 油圧 )

## ■ Undercarriage & Running ( 走行及び足回り )

Very rusty all over / 全体にさび多い

## ■ Crane Device ( クレーン装置 )

Rusty wire / ワイヤーさび有り

## ■ Swing ( 旋回台 )

Minor looseness / 少しガタ有り

## ■ Oil Leakage ( 油漏れ )

Oil leakage from boom cylinder / ブームシリンダー油にじみ有り

## ■ Notes ( 特記事項 )

With crane inspection / 揚検有り(H30.9)

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**