



# Inspection Report

(査定書)

MINI EXCAVATOR (ミニショベル)

Model PC40-7

Serial 18443

Hour 4,919  Confirm

## ■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Missing caution plate / コーシオンプレート欠品

Repainted, Scraped painting / リペイント 塗装剥がれ多い

Engine switch enabled by switch & lever / エンジン始動、停止は別にスイッチ、レバーあり

Damaged seat / シート破損

## ■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

## ■ Engine (エンジン)

KOMATSU 4D84-2A

## ■ Hydraulic (油圧)

## ■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

400G, Worn shoe / シュー減り

2 left rollers are deformed / 下部ローラー左側2個変形あり

1 right roller is deformed / 下部ローラー右側1個変形あり

## ■ Swing (旋回台)

## ■ Oil Leakage (油漏れ)

## ■ Notes (特記事項)

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**