



Inspection Report

(査定書)

BULL DOZER (ブルドーザー)

Model DX40M

Serial 1625

Hour 579 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Damaged seat (No cover) / シート破れ(カバーほぼ無い)

Cracked CNP / キャノピー屋根割れ

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

■ Engine (エンジン)

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

■ Oil Leakage (油漏れ)

■ Notes (特記事項)

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**