



Inspection Report

(査定書)

MINI EXCAVATOR (ミニショベル)

Model PC50UU-2

Serial 10123

Hour 9,794 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Rusty & scratched all over / 全体に傷、さび多い

Damaged FRP cover / FRPカバー破損有り

Reinforced arm / アーム補強有り

Damaged engine hood / エンジンフード破損有り

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

CNP spec / キャノピー仕様

Slide arm spec / スライドアーム仕様

Narrow bucket spec / ナローバケット仕様

■ Engine (エンジン)

KOMATSU 4D84

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

■ Swing (旋回台)

Loose / ガタ有り

■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from boom & off-set cylinder / ブーム、オフセットシリンダー油漏れ有り

■ Notes (特記事項)

Loose boom, arm, & bucket / ブーム、アーム、バケットのガタ多い

Need replacement battery / バッテリー要交換

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**