



Inspection Report

(査定書)

MINI EXCAVATOR (ミニショベル)

Model SK30SR-5

Serial PW14-48921

Hour 2,216 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Scratched, Rusty all over / 全体に傷、さび有り

Worn bucket / バケット摩耗

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

CNP spec / キャノピー仕様

Two-way piping / 共用配管

With multi-lever / マルチレバー付き

■ Engine (エンジン)

YANMAR 3TNV88

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

Worn all over / 全体に摩耗有り

■ Swing (旋回台)

■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from boom cylinder / ブームシリンダー油漏れ有り

■ Notes (特記事項)

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**