



Inspection Report

(査定書)

WHEEL LOADER (ホイールローダー)

Model 840-2

Serial S13-00405

Hour 1,034 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Scratched, Rusty, & Corroded all over / 全体に傷、さび、腐食多い

Major corrosion on covers / カバー類腐食多い

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

2 people cabin / 2人乗りキャビン

■ Engine (エンジン)

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

■ Tire (タイヤ)

17.5-25 12PLY

■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from bucket cylinder / バケットシリンダー油漏れ

Oil leakage from steering cylinder / ステアリングシリンダー油漏れ

Oil leakage from torque converter / トルコン付近油漏れ有り

■ Notes (特記事項)

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**