



# Inspection Report (査定書)

MINI EXCAVATOR (ミニショベル)

Model	PC40R-8
Serial	31024
Hour	2,209 <input type="checkbox"/> Confirm

## ■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Extremely rusty all over / 全体的に錆すごい

## ■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

With A lock / Aロック付き

Swing arm pedal is stuck, Cannot apply / スイングアームの足元のペダル固着して動かない

## ■ Engine (エンジン)

## ■ Hydraulic (油圧)

## ■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

## ■ Swing (旋回台)

## ■ Oil Leakage (油漏れ)

Inject oil from hose when moving bucket / バケット動かすとホースからオイル吹く

Major oil leakage from arm cylinder / アームシリンダーオイル漏れひどい

## ■ Notes (特記事項)

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**