



Inspection Report

(査定書)

WHEEL LOADER (ホイールローダー)

Model 910

Serial 40Y02047

Hour 7,858 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

2 people cabin / 2名キャビン

Repainted / リペイント

Very rusty / サビ多い

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Coupler (manual) / ワンタッチ仕様(手動式)

■ Engine (エンジン)

CAT 3204DI #45V28701

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

Forward 3 reverse 1 / 前進3速 後進1速

Ineffective foot brake / フットブレーキ効き悪い

Ineffective side brake / サイドブレーキ効かない

■ Tire (タイヤ)

15.5-25, Summer tire / 夏タイヤ

Cracked / ひび割れ劣化

■ Oil Leakage (油漏れ)

Minor oil leakage from tilt cylinder / チルトシリンダー1本滲み

■ Notes (特記事項)

No document / 書類無し

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**