



Inspection Report

(査定書)

WHEEL LOADER (ホイールローダー)

Model WA50-1

Serial 10832

Hour 1,859 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Scratched & rusty all over / 全体に、傷、さび有り

Very corroded fender & cover / フェンダー、カバー類腐食激しい

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Cabin spec / キャビン仕様

■ Engine (エンジン)

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

Disattached propela shaft / プロペラシャフト外れてる

Operational / 走行可能

■ Tire (タイヤ)

15.5/70-20

■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from steering cylinder / ステアリングシリンダー油漏れ

■ Notes (特記事項)

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**