



Inspection Report

(査定書)

MINI EXCAVATOR (ミニショベル)

Model	SK38UR
Serial	PQ02-00270
Hour	896 <input type="checkbox"/> Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Cabin spec / キャビン仕様

Defective arm crane / アームクレーン作動不良

■ Engine (エンジン)

YANMAR 3TNV82

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

With rubber pad / ラバーパット付き

■ Swing (旋回台)

■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from boom cylinder / ブームシリンダー油漏れ

■ Notes (特記事項)

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**