



# Inspection Report

(査定書)

TANDEM ROLLER ( タンデムローラー )

Model CB-334E

Serial C3E00101

Hour 928  Confirm

## ■ Appearance & Operator Room ( 外観及び操縦席 )

Repainted all over / 全体にリペイント有り

## ■ Equipment & Attachments ( 装備品・付属品 )

## ■ Engine ( エンジン )

## ■ Undercarriage & Running ( 走行及び足回り )

## ■ Iron Wheel ( 鉄輪 )

Worn / 摩耗有り

## ■ Vibration ( 振動 )

## ■ Oil Leakage ( 油漏れ )

## ■ Notes ( 特記事項 )

Need replacement battery / バッテリー要交換

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**