



Inspection Report

(査定書)

BULL DOZER (ブルドーザー)

Model	D6R
Serial	LGP00301
Hour	8,408 <input type="checkbox"/> Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Rusty & scratched all over / 全体に傷、さび有り

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Rops cabin spec / ロップスキャビン仕様

Straight tilt blade spec / ストレートチルトブレード仕様

■ Engine (エンジン)

CAT C-9

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

Defective left & right steering, Need repair / 左右ステアリング不良、要修理

Worn all over / 全体に摩耗有り

■ Oil Leakage (油漏れ)

■ Notes (特記事項)

With security / セキュリティー付き

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**