



# Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model PC78US-8

Serial 15387

Hour 4,080  Confirm

## ■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Scratched, Rusty, Scratched / 全体に、傷、さび、リペイント有り

## ■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

With arm crane / アームクレーン付き

With multi-lever / マルチレバー付き

With blade / ブレード付き

## ■ Engine (エンジン)

KOMATSU 4D95-507661

## ■ Hydraulic (油圧)

## ■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

With rubber pad / ラバーパット付き

## ■ Swing (旋回台)

## ■ Oil Leakage (油漏れ)

## ■ Notes (特記事項)

Weight meter on arm crane is not accurate / アームクレーン荷重数量に誤差有り

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**