



Inspection Report

(査定書)

WHEEL LOADER (ホイールローダー)

Model WA100-3E

Serial 53754

Hour 1,637 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Damaged seat / シート破損

A/C

Very rusty & corroded / 全体にサビ、腐食多い

Major blowby / ブローバイ大

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

■ Engine (エンジン)

KOMATSU 4D102E-1 #26220498

Oil injection from muffler / マフラーからオイル上がりあり

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

Forward reverse 3 speed / 前後進3速

■ Tire (タイヤ)

16.9-24

Front: Spike tire (Missing pin) / 前輪スパイクタイヤ(ピン抜け)

Rear: Snow tire / 後輪スノータイヤ

■ Oil Leakage (油漏れ)

Minor oil leakage from 1 steering cylinder / ステアリングシリンダー1本滲み

Oil leakage from engine / エンジン油漏れあり

■ Notes (特記事項)

Expired inspection / 車検切れ

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**