



Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model 312D

Serial FBJ01952

Hour 10,352 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Damaged right cover, Dent / 右側破損、へこみあり

Missing right back mirror / 右側バックミラー欠品

Dent on left-back cover / 左後部カバーへこみ

Bent right step / 右側のステップ曲がり

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Long arm spec / ロングアーム仕様

with 4 pipings / 4本配管付

■ Engine (エンジン)

CAT C4.2

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

700G

Very rusty undercarriage / 足回りサビ多い

With cleat / 滑り止め付

■ Swing (旋回台)

■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from piping / 配管より油漏れ

Minor leakage from 1 left roller / 下部ローラー左側1個しみ

■ Notes (特記事項)

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**