



# Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model 312D

Serial FBJ01953

Hour 11,706  Confirm

## ■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Hole on seat / シートに穴あり

Missing right rear-view mirror / 右側バックミラー欠品

Bent right-back cover / 右側後部のカバー曲がり

## ■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Long arm spec / ロングアーム仕様

5 pipings / 5本配管付

## ■ Engine (エンジン)

CAT C4.2

## ■ Hydraulic (油圧)

## ■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

700G

With cleat left & right / 左右滑り止め付

## ■ Swing (旋回台)

## ■ Oil Leakage (油漏れ)

## ■ Notes (特記事項)

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**