



Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model ZX225USR-3

Serial 210232

Hour 12,670 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Damaged seat / シート破損

One part of monitor is broken / モニター一部破損

Damaged front-right cover / 右側前後のカバー破損

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

With back monitor / バックモニター付

with 3 pipings / 3本配管付

■ Engine (エンジン)

ISUZU 4HK1

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

800G

Repainted track frame / トラックフレームリペイント

■ Swing (旋回台)

■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from 1 boom cylinder / ブームシリンダー1本油漏れ

Minor leakage from bucket cylinder / バケットシリンダー滲み

■ Notes (特記事項)

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**