



# Inspection Report

(査定書)

WHEEL LOADER (ホイールローダー)

Model 910

Serial 41Y00913

Hour 3,445  Confirm

## ■ Appearance & Operator Room ( 外観及び操縦席 )

Rusty, Scratched, Bent / 錆、傷、曲がり有り

Damaged sub-seat / サブシート破れ有り

## ■ Equipment & Attachments ( 装備品・付属品 )

With snow blade (w/out bucket) / スノーブレード(バケット無し)

## ■ Engine ( エンジン )

## ■ Hydraulic ( 油圧 )

## ■ Undercarriage & Running ( 走行及び足回り )

## ■ Tire ( タイヤ )

1300-24 10PR

## ■ Oil Leakage ( 油漏れ )

Minor oil leakage from right arm cylinder / 右アームシリンダーオイルにじみ

## ■ Notes ( 特記事項 )

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**