



Inspection Report

(査定書)

OFF ROAD DUMP (重ダンプ)

Model	HD205-3
Serial	2029
Hour	18,801 <input checked="" type="checkbox"/> Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Repainted / リペイント

Damaged seat / シート破損

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

■ Engine (エンジン)

KOMATSU S6D125-1 #56581

Water mix in engine / エンジン内に水が混入する

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage [Tire] & Running (走行及び足回り [タイヤ])

Forward 6, Reverse 1 / 前進6速 後進1速

16.00R25

■ Loading Platform (荷台)

■ Swing (旋回台)

■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from mission / ミッション油漏れ

Minor leakage from steering cylinder / ステアリングシリンダー滲み

■ Notes (特記事項)

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**