



# Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model PC138US-2E1

Serial 5513

Hour 5,208  Confirm

## ■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Repainted / リペイント

Very rusty all over / 全体にサビ多い

Corroded ceiling, Rain drop / 天井腐食にて雨漏り

Bent front-right step / 右側前方のステップ曲がり

Bump on front-right part / 右側前方へこみあり

Missing L&R rear view mirrors / 左右後部のミラー欠品

## ■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Crane spec / クレーン仕様

## ■ Engine (エンジン)

KOMATSU SAA4D95LE-3 #106505

## ■ Hydraulic (油圧)

## ■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

700G, With pad / パット付

Missing pads R: 5 L: 1 / 右側5枚、左側1枚パット欠品

## ■ Swing (旋回台)

## ■ Oil Leakage (油漏れ)

Minor leakage from control valve / コントロールバルブ滲み

## ■ Notes (特記事項)

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**