



# Inspection Report

(査定書)

BULL DOZER (ブルドーザー)

Model	BD2G
Serial	2B000514
Hour	350 <input checked="" type="checkbox"/> Confirm

## ■ Appearance & Operator Room ( 外観及び操縦席 )

Missing serial plate / コーシヨンプレート欠品

Scratched chassis number, Cannot confirm / 打刻削られて不明

## ■ Equipment & Attachments ( 装備品・付属品 )

With backhoe / バックホー付

## ■ Engine ( エンジン )

mitsubishi S4E

Scratched engine number, Cannot confirm / エンジンナンバー削られて不明

## ■ Hydraulic ( 油圧 )

## ■ Undercarriage & Running ( 走行及び足回り )

300G, Snow shoe / スノーシュー

## ■ Oil Leakage ( 油漏れ )

Minor leakage from all cylinders / 全てのシリンダー滲み

## ■ Notes ( 特記事項 )

Need replacement battery / バッテリー要交換

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**