



# Inspection Report

(査定書)

WHEEL LOADER (ホイールローダー)

Model STD10

Serial 6111197

Hour 5,642  Confirm

## ■ Appearance & Operator Room ( 外観及び操縦席 )

Rusty, Scratched / 錆、傷有り

Damaged seat inside canopy / キャノピーのシート破れ有り

## ■ Equipment & Attachments ( 装備品・付属品 )

## ■ Engine ( エンジン )

## ■ Hydraulic ( 油圧 )

## ■ Undercarriage & Running ( 走行及び足回り )

Brake & side brake are not effective / ブレーキ、サイドブレーキ効かない

## ■ Tire ( タイヤ )

1000-20 14PR

## ■ Oil Leakage ( 油漏れ )

## ■ Notes ( 特記事項 )

Need a replacement battery / バッテリーあがり

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**