



# Inspection Report (査定書)

TRUCK CRANE (トラッククレーン)

Model	KR-45H-V
Serial	051743
Hour	39,502 <input type="checkbox"/> Confirm

## ■ Appearance & Operator Room ( 外観及び操縦席 )

Very rusty, Scratched all over / 全体にキズ、サビ多い

Reinforced boom / ブームに補強有

## ■ Equipment & Attachments ( 装備品・付属品 )

With power jib / パワージブ付き

**Defective ACS monitor, Need replacement / ACSモニター不良、要交換**

Hook (45t, 20t, BALL)

H TYPE OUTRIGGER

## ■ Engine ( エンジン )

mitsubishi 6D22

Blowby / ブローバイ有

## ■ Hydraulic ( 油圧 )

## ■ Tire & Running ( 走行及び足回り[タイヤ] )

18.00R25

Worn all over / 全体に摩耗有

**Left-rear tire: Flat, Need repair / 左後ろタイヤパンク、要修理**

## ■ Crane Device ( クレーン装置 )

## ■ Swing ( 旋回台 )

Loose / ガタ有

## ■ Oil Leakage ( 油漏れ )

## ■ Notes ( 特記事項 )

Need replacement battery / バッテリー要交換

書類有(車検切れ、揚検切れ)

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**