



Inspection Report (査定書)

ROAD STABILIZER (ロードスタビライザー)

Maker **BOMAG**
Model **MPH100**
Serial **85441**

Hour **1,497**

Confirm ☐ Not Confirm ☒

■ Appearance (外観)	Good	Fair	Bad	Comments
Condition (コンディション)		✓		
Covers (カバー)		✓		
■ Operator Room (オペレータールーム)				
Condition (コンディション)		✓		
■ Engine (エンジン)				
Condition (コンディション)		✓		エンジン始動時に少しあり Minor blowby when starting engine
Oil Cooler (オイルクーラー)		✓		
Blowby (ブローバイ)		✓		
Battery (バッテリー)		✓		
Throttle (スロットル)		✓		
■ Hydraulic (油圧)				
Condition (コンディション)		✓		各シリンダーより油のにじみあり Minor oil leakage from each cylinders
Oil Leakage [Hoses] (ホース油漏れ)		✓		
Oil Leakage [Cylinder] (シリンダー油漏れ)		✓		
■ Running (走行)				
Mission (ミッション)		✓		要修理 Need to repair
Steering (ステアリング)		✓		
Foot Brake (フットブレーキ)		✓		
Parking Brake (パーキングブレーキ)			✓	
■ Stabilizer (スタビライザー)				
Condition (コンディション)		✓		
■ Tire (タイヤ) [Size (サイズ)]				
Left Front (左前)	11.25-24	✓		パンク Flat
Right Front (右前)	11.25-24	✓		
Left Rear (左後)	28L-26		✓	
Right Rear (右後)	28L-26	✓		

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**
この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**