



Inspection Report

(査定書)

CRAWLER CRANE (クローラークレーン)

Model	EX75URT-5
Serial	000004
Hour	4,185 <input type="checkbox"/> Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Repainted / リペイント有り

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

■ Engine (エンジン)

ISUZU 4JG1

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

Road liner spec / ロードライナー仕様

■ Crane Device (クレーン装置)

HOOK (4.9t)

FURUKAWA URA506CHS

■ Swing (旋回台)

Loose / ガタ有り

■ Oil Leakage (油漏れ)

■ Notes (特記事項)

With crane documents (valid until Jun. 2018) / 揚検書類有り(H30.6)

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**