



Inspection Report

(査定書)

BULL DOZER (ブルドーザー)

Model D6R

Serial 4TR00644

Hour 6,593 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Very rusty, scratched & corroded all over / 全体に傷、錆、腐食激しい

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

With extra snow tilt blade / 別途、ストレートチルトブレード有

■ Engine (エンジン)

CAT 3306

Major blowby / ブローバイ多い

Major engine oil leakage / エンジンオイル漏れ激しい

■ Hydraulic (油圧)

Corroded oil cooler / オイルクーラー腐食有

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

LGP shoe / LGPシュー仕様

Worn out all over / 全体に摩耗激しい

■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from right final drive / 右ファイナルドライブから油漏れ有

■ Notes (特記事項)

Need replacement battery / バッテリー要交換

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**