



Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model UX100WD-3C

Serial 11LP004143

Hour 15,812 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Scratched, Rusty, Repainted / 傷、さび、リペイント有り

Dent on side cover / サイドカバーへこみ有り

Patched arm / アームにパッチ有り

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

With piping, Long arm spec / 配管付き、ロングアーム仕様

With log grapple (GL-28C1), Without bucket / ロググラブプル付き(GL-28C1)、バケット無し

■ Engine (エンジン)

ISUZU 4BG1

■ Hydraulic (油圧)

■ Tire & Running (タイヤ及び走行)

9.00R20, Worn out bucket / タイヤ摩耗多い

Difficult to fill up air (need repair) / エアータまらない(要修理)

■ Swing (旋回台)

Loose swing / 旋回がた有り

■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from boom, arm & steering cylinders / ブーム、アーム、バケット、ステアリングシリンダー油漏れ

■ Notes (特記事項)

Need a replacement battery / バッテリー要交換

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**