



Inspection Report

(査定書)

BULL DOZER (ブルドーザー)

Model D4D

Serial 65J1756

Hour 5,585 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

With cabin, Damaged seat, Missing left & right cabin glass / キャビン付 シート破損 キャビンガラス左右欠品

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

blade width 3,065mm, Weld mark on left & right engine cover / エンジンカバー左右溶接の跡あり

Part of blade edge is missing, Cracked edge / ブレードのエッジ一部欠品 エッジにひび割れあり

With winch / ウインチ付

■ Engine (エンジン)

CAT 3304

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

500G, Dry area shoe, With cleat / 乾地シュー 滑り止め付

Left & right adjustment cylinders are very rusty / 調整シリンダー左右サビ多い

■ Oil Leakage (油漏れ)

Minor leakage from engine (Bottom part as well) / エンジン滲み(下部も滲み)

■ Notes (特記事項)

Need a replacement battery / バッテリー要交換

Winch movements are not confirmed / ウインチの動作確認はしていません

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**