

Inspection Report (査定書)

FORK LIFT(フォークリフト)

Model	FB25EX-8	
Serial	811036	
Hour	11.888	✓ Confirm

ydraulic(油圧) ndercarriage & Running(走行及び足回り) Toque coverter / トルコン ft(リフト) Maximum capacity 2,500Kg	CNP, 2 levers / 2本レバー	
ngine(エンジン) Battery spec / パッテリー式 ydraulic (油圧) ndercarriage & Running(走行及び足回り) Toque coverter / トルコン ft(リフト) Maximum capacity 2,500Kg		
ydraulic(油圧) ndercarriage & Running(走行及び足回り) Toque coverter / トルコン ft(リフト) Maximum capacity 2,500Kg	iquipment & Attachments (装任	備品・付属品) ────────────────────────────────────
ydraulic(油圧) ndercarriage & Running(走行及び足回り) Toque coverter / トルコン ft(リフト) Maximum capacity 2,500Kg		
ydraulic(油圧) ndercarriage & Running(走行及び足回り) Toque coverter / トルコン ft(リフト) Maximum capacity 2,500Kg	ingine(エンジン)	
ndercarriage & Running(走行及び足回り) Toque coverter / トルコン ft(リフト) Maximum capacity 2,500Kg	Battery spec / バッテリー式	
Toque coverter / トルコン ft(リフト) Maximum capacity 2,500Kg	lydraulic(油圧)	
Toque coverter / トルコン ft(リフト) Maximum capacity 2,500Kg		
ft(リフト) Maximum capacity 2,500Kg	Jndercarriage & Running (走行	示及び足回り)
Maximum capacity 2,500Kg	Toque coverter / トルコン	
	.ift (リフト)	
re (タイヤ)	Maximum capacity 2,500Kg	
	「ire (タイヤ)	
Front 23×9-10, Summer tire / 夏タイヤ	Front 23×9-10, Summer tire / 夏タイヤ	7
Rear 18×7-8, Summer tire / 夏タイヤ	Rear 18×7-8, Summer tire / 夏タイヤ	7
il Leakage (油漏れ)	Dil Leakage (油漏れ)	
Minor leakage from 2 lift cylinders / リフトシリンダー2本滲み	Minor leakage from 2 lift cylinders / リフト	・シリンダー2本滲み
otes(特記事項)	Notes(特記事項)	