



# Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model 320D

Serial BWZ00255

Hour 11,324  Confirm

## ■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Repainted, Rusty, Scratched / リペイント、錆、傷あり

Defective LCD panel / 液晶パネルの故障あり

Damaged cover / カバーの損傷あり

## ■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Two-way piping, With multi lever / 共用配管、マルチレバー付き

## ■ Engine (エンジン)

## ■ Hydraulic (油圧)

## ■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

Worn each parts / 各部の摩耗あり

## ■ Swing (旋回台)

## ■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from arm cylinder / アームシリンダーより油漏れあり

## ■ Notes (特記事項)

Concrete stain / コンクリート汚れあり

Bucket's bottom plate is reinforced / バケットの底板の補強あり

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**