



Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model ZX210W

Serial 1477

Hour 4,711 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Rusty & scratched all over, Repainted / 全体にキズ、さび、リペイント有り

Defective door catch / ドアキャッチ不良

Engine hood repair marks near counter weight / カウンターウエイトまわり、エンジンフード補修跡有り

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

With blade / ブレード付き

With outrigger / アウトリガー付き

■ Engine (エンジン)

ISUZU 6BG1

■ Hydraulic (油圧)

■ Tire & Running (走行及びタイヤ)

10.00-20

■ Swing (旋回台)

Little loose / 少しガタ有り

■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from boom & bucket cylinder / ブーム、バケットシリンダーから油漏れ有り

Oil leakage from blade & outrigger / ブレード、アウトリガーシリンダーより油漏れ有り

■ Notes (特記事項)

Need replacement battery / バッテリー要交換

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**