



Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model ZX200-3

Serial 204278

Hour 10,932 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Repainted, Damaged seat, With back monitor / リペイント シート破損 バックモニター付

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Crane spec, Bucket width 1,030mm / クレーン仕様 バケット幅 1,030mm

■ Engine (エンジン)

ISUZU 4HK1

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

Worn all over / 全体に摩耗有り

■ Swing (旋回台)

■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from 1 boom cylinder / ブームシリンダー1本油漏れ

Minor leakage from 1 left-bottom roller / 左側の下部ローラー1個滲み

Minor leakage from arm & bucket cylinder / アームシリンダー、バケットシリンダー滲み

■ Notes (特記事項)

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**