



Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model	311DRR
Serial	AKW00248
Hour	20,003 <input type="checkbox"/> Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Repainted, Rusty, Scratched / リペイント、錆、傷あり

Damaged cover / カバーの損傷あり

Damaged glass window / ガラスの損傷あり

Damaged seat / シートの損傷あり

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Two-way piping / 共用配管仕様

MITSUBISHI lever pattern only / 三菱レバーパターン

Bucketless / バケット無し

■ Engine (エンジン)

CAT C4.2 #JKH02731

With EPA sticker / EPAステッカー付

■ Hydraulic (油圧)

Pump weak / ポンプ弱い

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

Worn each parts / 各部の摩耗あり

500G

■ Swing (旋回台)

■ Oil Leakage (油漏れ)

Minor oil leakage from arm cylinder / アームシリンダーから油のにじみあり

■ Notes (特記事項)

Need replacement battery / バッテリー要交換

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**