



# Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model SK200-8

Serial YN11-47456

Hour 6,178  Confirm

## ■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Repainted, Rusty, Scratched / リペイント、錆、傷あり

Damaged cover / カバーの損傷あり

## ■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Crane spec(operational) / クレーン仕様(動作確認)

With multi-lever / マルチレバー付き

## ■ Engine (エンジン)

HINO J05E

## ■ Hydraulic (油圧)

## ■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

## ■ Swing (旋回台)

## ■ Oil Leakage (油漏れ)

## ■ Notes (特記事項)

Worn bucket / バケットの摩耗あり

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**