



# Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model ZX130L-3

Serial 86467

Hour 12,004  Confirm

## ■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Scratched & rusty all over / 全体にキズ、さび有り

Reinforced arm / アームに補強有り

Dents on left & right side covers / 左右サイドカバーへこみ有り

## ■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

5 piping spec / 5本配管仕様

Long arm spec / ロングアーム仕様

## ■ Engine (エンジン)

ISUZU 4JJ1-154887

## ■ Hydraulic (油圧)

## ■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

500G

Worn out all over / 全体に摩耗激しい

## ■ Swing (旋回台)

Minor looseness / 少しがた有り

## ■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from boom cylinder / ブームシリンダー油漏れ

## ■ Notes (特記事項)

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**