



Inspection Report

(査定書)

BULL DOZER (ブルドーザー)

Model	D3G
Serial	CXT00751
Hour	9,374 <input checked="" type="checkbox"/> Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

A/C

Merchandise carrier spec / 船内荷役仕様車

Patched frame / フレームにパッチあり

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Carriage blade / 船内荷役用ブレード

■ Engine (エンジン)

CAT 3046

Very rusty engine / エンジン内サビ多い

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

630R, Rubber shoe / ラバーシュー

Many cuts on left shoe / 左側数か所に切れ目あり

■ Oil Leakage (油漏れ)

■ Notes (特記事項)

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**