



Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model ZH200-A

Serial 10095

Hour 9,680 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Rusty, Scratched / 錆、傷あり

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Crane spec / クレーン仕様

With multi-lever / マルチレバー付き

■ Engine (エンジン)

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

Worn all over / 各部の摩耗あり

■ Swing (旋回台)

■ Oil Leakage (油漏れ)

■ Notes (特記事項)

Modified bucket / バケットの加工あり

Need replacement battery / バッテリー要交換

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**