



Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model 320DL

Serial DFB00736

Hour 12,059 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Rusty, Scratched, Damaged cover / 錆、傷、カバーの損傷あり

Cracked front glass / フロントガラスにひびあり

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

With two-way piping / 共用配管付き

With cramp arm for car dismantling / 自動車解体用クランプアームつき

■ Engine (エンジン)

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

Flatshoe / フラットシュー

■ Swing (旋回台)

■ Oil Leakage (油漏れ)

■ Notes (特記事項)

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**