



Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model SH330LC-3

Serial 330L3-5020

Hour 20,179 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Repainted all over, Scratched, Rusty / 全体にリペイント、キズ、さび有り

Dent on behind-left upper frame / 左後部アッパーフレームへこみ有り

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

■ Engine (エンジン)

ISUZU 6HK1-507881

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

800G

Worn out all over / 全体に摩耗激しい

■ Swing (旋回台)

Minor looseness / 少しガタ有り

■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from boom & arm cylinders / ブーム、アームシリンダー油漏れ

Oil leakage from oil cooler / オイルクーラー油漏れ有り

Oil leakage from around engine head cover / エンジンヘッドカバー周り油漏れ有り

■ Notes (特記事項)

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**