



Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model PC138US-8

Serial 21569

Hour 10,916 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Hole on seat / シートに穴あり

With back monitor / バックモニター付

Very rusty, Bumps all over / 全体にサビ、へこみ多い

Worn out bucket / バケツ減り大

Catch of left-back cover is not effective / 左後部カバーのキャッチ不良

Missing right rear-view mirror / 右側バックミラー欠品

Damage on cabin bottom / キャビン下部に破損あり

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Crane spec / クレーン仕様

Missing crane pin / クレーン収納ピン欠品

With piping / 配管付

With blade / ブレード付

Patched blade / ブレードにパッチあり

■ Engine (エンジン)

KOMATSU SAA4D95LE-5

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

700G

Broken bush on right side / 右側にブッシュ割れあり

■ Swing (旋回台)

■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from 2 blade cylinders / ブレードシリンダー2本油漏れ

Oil leakage from engine bottom / エンジン下部油漏れ

Minor leakage from swivel joint / スイベルしみ

■ Notes (特記事項)

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**