



# Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model ZX225US-3

Serial 201760

Hour 8,046  Confirm

## ■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Rusty & scratched all over / 全体にキズ、さび有り

Reinforced arm / アームに補強有り

## ■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

With arm crane / アームクレーン付き

With two-way piping / 共用配管付き

## ■ Engine (エンジン)

ISUZU 4HK1

Not effective accel / アクセルの反応悪い

## ■ Hydraulic (油圧)

## ■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

600G

Worn all over / 全体に摩耗有り

## ■ Swing (旋回台)

## ■ Oil Leakage (油漏れ)

## ■ Notes (特記事項)

Need battery replacement / バッテリー要交換

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**