



Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model 320D

Serial BWZ02063

Hour 10,062 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Repainted, Rusty, Scratched / リペイント、錆、傷あり

Damaged seat / シートの損傷あり

Damaged LCD panel / 液晶パネルの故障あり

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

With multi-lever / マルチレバー付き

Crane spec(defective) / クレーン仕様(故障)

■ Engine (エンジン)

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

■ Swing (旋回台)

■ Oil Leakage (油漏れ)

■ Notes (特記事項)

Reinforced arm / アームに補強あり

Reinforced bucket / バケットの補強あり

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**