



Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model 320DRR

Serial RBL00687

Hour 9,336 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Repainted, Rusty, Scratched / リペイント、錆、傷あり

Damaged seat / シートの損傷あり

Missing cover / カバーの欠品あり

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Crane spec (Operational) / クレーン仕様(動作確認)

With multi-lever / マルチレバー付き

■ Engine (エンジン)

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

Worn all over / 各部の摩耗あり

■ Swing (旋回台)

■ Oil Leakage (油漏れ)

Major oil leakage from boom cylinder / ブームシリンダーの油漏れ多い

■ Notes (特記事項)

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**