



Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model 322

Serial 7WL00309

Hour 488 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Repainted, Scratched, Rusty / 全体にリペイント、キズ、さび有り

Reinforced arm / アームに補強有り

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

■ Engine (エンジン)

CAT 3116-1CK09227

Damaged muffler end / マフラーエンド破損

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

800G

Stuck link / リンクの固着有り

■ Swing (旋回台)

■ Oil Leakage (油漏れ)

■ Notes (特記事項)

Need replacement battery / バッテリー要交換

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**