



Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model ZX330LC-3

Serial 51635

Hour 11,458 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Rusty, Scratched / 錆、傷あり

Damaged cover / カバーの損傷あり

Damaged seat / シートの損傷あり

Defective LCD. Monitor / 液晶パネルの故障あり

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

With two-way piping / 共用配管付き

■ Engine (エンジン)

ISUZU 6HK1

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

Worn all over / 各部の摩耗あり

600G

■ Swing (旋回台)

■ Oil Leakage (油漏れ)

Minor oil leakage from swing machinery / 旋回マシナリーより油のにじみあり

■ Notes (特記事項)

Reinforced bucket / バケットの補強あり

Welded boom / ブームに溶接加工あり

Damaged bucket tooth / バケットのツースの破損あり

Loose all over / 各部にがたつきあり

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**