



Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model 312D

Serial FBJ01302

Hour 3,266 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Rusty, Scratched / 錆、傷あり

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

With multi-lever / マルチレバー付き

■ Engine (エンジン)

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

■ Swing (旋回台)

■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from arm cylinder / アームシリンダーの油漏れあり

■ Notes (特記事項)

Reinforced arm / アームに補強あり

With skeleton bucket only / スケルトンバケットのみ

Need replacement battery / バッテリー要交換

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**